

## مهمترین اقدامات انجام شده کتابخانه مرکزی در زمان وقوع سیلاب

شرح حادثه: وقوع سیلاب در بیرجند در سال ۱۳۸۸

آسیب به طبقه زیرزمین کتابخانه مرکزی از جمله خرابی درها و میز و صندلی های سالن های مطالعه و همچنین سایر

تجهیزات این طبقه

### اقدامات انجام شده

قطع نمودن فوری برق ساختمان، اقدام فوری جهت خروج سریع آب از محل با استفاده از پمپ / استفاده از کیسه های

شن جهت ایجاد مانع برای موارد احتمالی آتی به طور موقت و ایجاد دیوار برای مصونیت بیشتر و جلوگیری از حوادث

مشابه در آینده، خروج سریع میز و صندلی ها از محل و انتقال آن ها به مکانی خارج از محل حادثه جهت نظافت و تعمیر

و یا خروج موارد بلااستفاده از مجموعه / تعویض درب های غیرقابل استفاده، حفر چاه در اطراف ساختمان جهت هدایت

آب به داخل چاهها و ممانعت از ورود آب به ساختمانها

### تجارب کسب شده

ایمن سازی و مقاوم سازی و اتخاذ تدابیری در ساختمان کتابخانه برای مصون ماندن از بلایای طبیعی و سایر حوادث از

جمله ایجاد حصار در مسیرهایی که احتمال ورود آب به ساختمان کتابخانه وجود دارد، تعبیه مخازن منابع اطلاعاتی در

طبقه های فوقانی ساختمان کتابخانه ها جهت جلوگیری از آسیب به منابع اطلاعاتی، استفاده از سنگ در دیوار طبقات

زیرزمین و پایین ساختمان ها جهت جلوگیری از تخریب دیوارها، قرار گیری پریشا روی دیوار و با فاصله مناسب از کف

ساختمان و ...